


GRAMPAS

REMACHE

Remache:

Empalmes de alta resistencia y durabilidad. Con pasadores rígidos para cintas planas y flexibles para curvas. Utilizadas en industrias manufactureras y en agroindustria.

High quality and long-lasting rivet. They include rigid or flexible hinge pins according to the belt.
 Ferrart rivet is used in the manufacturing and agriculture industry.



Modelo	Espesor de la correa	Diametro minimo de la correa	Tensión Recomendada	Tensión Maxima
5A	1,2 - 2,4 mm	25 mm	11 kg/cm	20 kg/cm
4A	1,6 - 3,2 mm	25 mm	14 kg/cm	23 kg/cm
2A	3,2 - 6,4 mm	50 mm	17 kg/cm	27 kg/cm
A	4,8 - 7,9 mm	125 mm	19 kg/cm	32 kg/cm
BYM	6,4 - 9,5 mm	180 mm	21 kg/cm	39 kg/cm